FIG. 1
(PRIOR ART)

FIG. 2
(PRIOR ART)

**FIG. 3**

48A — 48
48A

42A

50A

50

50C

FIG. 4

52C — 52A — 52B — 52J

42A

48

46

52H

52

52I

44

FIG. 5

52E

52D

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8C

FIG. 8B

FIG. 8A

48B

48A

48

FIG. 9

42A

54A

40

50B

50

36

FIG. 10A

42A

54A

40

54B

50B

50

36

FIG. 10B

42A

54A

40

54C

50B

50

36

FIG. 10C

FIG. 11A

FIG. 11B

FIG. 11C

FIG. 11D

| CONDITION	SENSOR A	SENSOR B	REMARKS
EVERY STRIP STOP POSITION	ON	OFF	
STRIP FEEDING	OFF	OFF	
NEAR END POSITION	ON	ON	LAST FOUR STRIPS
LAST STRIP AND END	OFF	ON	

FIG. 12

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15

FIG. 16A

FIG. 16B

FIG. 17A

FIG. 17B

FIG. 18

FIG. 19

42

38

40

42

88C

42

100

88B

40

88

FIG. 20

38

C

46

94

98

96

D

FIG. 21

FIG. 22

FIG. 23

FIG. 24

FIG. 25B

FIG. 25A

FIG. 26

FIG. 27